

direkte Schadensregulierung nextmove

	Schadensort	Schadensart	Fahrzeugkategorie			
			Small-Compact	Intermediate-Fullsize	Premium-Xtraordinary	
Fahrzeugdach	Antenne	gebrochen	50	55	62,50	
	Antenne	verformt	50	55	62,5	
	Antenne	fehlt	50	55	62,5	
	Schiebedach	gebrochen	Berechnung mit Kostenvoranschlag			
	Dach	Delle < 5cm	668,46	735,31	835,58	
	Dach	Delle 5-10cm	1045,21	1149,73	1306,51	
	Dach	Delle > 10cm	1306,40	1437,04	1633,00	
	Dach	Oberflächenkratzer < 5cm	270,23	297,25	337,79	
	Dach	Oberflächenkratzer 5-10cm	394,61	434,07	493,26	
	Dach	Oberflächenkratzer >10cm	500,49	550,54	625,61	
	Dach	Kratzer < 5cm	540,46	594,51	675,58	
	Dach	Kratzer 5-10cm	789,21	868,13	986,51	
	Dach	Kratzer > 10cm	1000,99	1101,09	1251,24	
	Glasdach (fest)	gebrochen	Berechnung mit Kostenvoranschlag			
	Fahrzeugfront	Motorhaube	Delle < 5cm	571,01	628,11	713,76
		Motorhaube	Delle 5-10cm	866,59	953,25	1083,24
Motorhaube		Delle > 10cm	1142,54	1256,79	1428,18	
Motorhaube		Oberflächenkratzer < 5cm	221,51	243,66	276,89	
Motorhaube		Oberflächenkratzer 5-10cm	668,46	735,31	835,58	
Motorhaube		Oberflächenkratzer >10cm	379,27	417,20	474,09	
Motorhaube		Kratzer < 5cm	443,01	487,31	553,76	
Motorhaube		Kratzer 5-10cm	610,59	671,65	763,24	
Motorhaube		Kratzer > 10cm	758,54	834,39	948,18	
Markenemblem vorn		gebrochen	69,83	76,81	87,29	
Markenemblem vorn		fehlt	69,83	76,81	87,29	
Stoßfänger vorn		gebrochen/verformt	995,93	1095,52	1244,91	
Stoßfänger vorn		Delle < 5cm	484,60	533,06	605,75	
Stoßfänger vorn		Delle 5-10cm	714,61	786,07	893,26	
Stoßfänger vorn		Delle > 10cm	668,46	735,31	835,58	
Stoßfänger vorn		Oberflächenkratzer < 5cm	178,30	196,13	222,88	
Stoßfänger vorn		Oberflächenkratzer 5-10cm	229,31	252,24	286,64	
Stoßfänger vorn		Oberflächenkratzer >10cm	469,08	515,99	586,35	
Stoßfänger vorn		Kratzer < 5cm	356,60	392,26	445,75	
Stoßfänger vorn		Kratzer 5-10cm	458,61	504,47	573,26	
Stoßfänger vorn		Kratzer > 10cm	469,08	515,99	586,35	
Stoßfängerecke vorn links		gebrochen/verformt	995,93	1095,52	1244,91	
Stoßfängerecke vorn links		Delle < 5cm	484,60	533,06	605,75	
Stoßfängerecke vorn links		Delle 5-10cm	714,61	786,07	893,26	
Stoßfängerecke vorn links		Delle > 10cm	853,08	938,39	1066,35	
Stoßfängerecke vorn links		Oberflächenkratzer < 5cm	178,30	196,13	222,88	
Stoßfängerecke vorn links		Oberflächenkratzer 5-10cm	229,31	252,24	286,64	
Stoßfängerecke vorn links		Oberflächenkratzer >10cm	234,54	257,99	293,18	
Stoßfängerecke vorn links		Kratzer < 5cm	356,60	392,26	445,75	

Stossfängerecke vorn links	Kratzer 5-10cm	458,61	504,47	573,26
Stossfängerecke vorn links	Kratzer > 10cm	469,08	515,99	586,35
Stossfängerecke vorn links	gebrochen/verformt/fehlt	224,49	246,94	280,61
Stossfängerecke vorn links	gebrochen/verformt	995,93	1095,52	1244,91
Stossfängerecke vorn links	Delle < 5cm	484,60	533,06	605,75
Stossfängerecke vorn links	Delle 5-10cm	714,61	786,07	893,26
Stossfängerecke vorn links	Delle > 10cm	853,08	938,39	1066,35
Stossfängerecke vorn links	Oberflächenkratzer < 5cm	178,30	196,13	222,88
Stossfängerecke vorn links	Oberflächenkratzer 5-10cm	229,31	252,24	286,64
Stossfängerecke vorn links	Oberflächenkratzer >10cm	234,54	257,99	293,18
Stossfängerecke vorn links	Kratzer < 5cm	356,60	392,26	445,75
Stossfängerecke vorn links	Kratzer 5-10cm	458,61	504,47	573,26
Stossfängerecke vorn links	Kratzer > 10cm	469,15	516,07	586,44
Spoilerlippe vorn	gebrochen/verformt	228,18	251,00	285,23
Spoilerlippe vorn	Delle < 5cm	358,52	394,37	448,15
Spoilerlippe vorn	Delle 5-10cm	507,71	558,48	634,64
Spoilerlippe vorn	Delle > 10cm	635,71	699,28	794,64
Spoilerlippe vorn	Oberflächenkratzer < 5cm	115,26	126,79	144,08
Spoilerlippe vorn	Oberflächenkratzer 5-10cm	125,85	138,44	157,31
Spoilerlippe vorn	Oberflächenkratzer >10cm	137,27	151,00	171,59
Spoilerlippe vorn	Kratzer < 5cm	230,52	253,57	288,15
Spoilerlippe vorn	Kratzer 5-10cm	251,71	276,88	314,64
Spoilerlippe vorn	Kratzer > 10cm	274,54	301,99	343,18
Frontgrill	gebrochen/verformt	270,41	297,45	338,01
Frontgrill	Delle < 5cm	270,41	297,45	338,01
Frontgrill	Delle 5-10cm	270,41	297,45	338,01
Frontgrill	Delle > 10cm	270,41	297,45	338,01
Frontgrill	Oberflächenkratzer < 5cm	270,41	297,45	338,01
Frontgrill	Oberflächenkratzer 5-10cm	270,41	297,45	338,01
Frontgrill	Oberflächenkratzer >10cm	270,41	297,45	338,01
Frontgrill	Kratzer < 5cm	270,41	297,45	338,01
Frontgrill	Kratzer 5-10cm	270,41	297,45	338,01
Frontgrill	Kratzer > 10cm	270,41	297,45	338,01
Nebelscheinwerfer links	gebrochen/fehlt	144,77	159,25	180,96
Wischerarm vorn links	gebrochen/fehlt	77,49	85,24	96,86
Wischerblatt vorn links	gebrochen/fehlt	51,18	56,30	63,98
Nebelscheinwerfer rechts	gebrochen/fehlt	144,77	159,25	180,96
Wischerarm vorn rechts	gebrochen/fehlt	77,49	85,24	96,86
Wischerblatt vorn rechts	gebrochen/fehlt	51,18	56,30	63,98
Abschleppoese Abdeckung vorn	gebrochen/fehlt	148,39	163,23	185,49
Scheinwerfer links	gebrochen/fehlt	519,65	571,62	649,56

	Scheinwerfer rechts	gebrochen/fehlt	519,65	571,62	649,56
	Unterbodenverkleidung	gebrochen/fehlt	92,88	102,17	116,10
	Windschutzscheibe	gebrochen/fehlt	845,11	929,62	1056,39
	Windschutzscheibe	Steinschlag			
Fahrzeugheck	Heckschloss / Hecköffner	gebrochen/verformt/fehlt	108,70	119,57	135,88
	Heckklappe	gebrochen/verformt	1589,35	1748,29	1986,69
	Heckklappe	Delle < 5cm	508,85	559,74	636,06
	Heckklappe	Delle 5-10cm	759,17	835,09	948,96
	Heckklappe	Delle > 10cm	967,86	1064,65	1209,83
	Heckklappe	Oberflächenkratzer < 5cm	190,43	209,47	238,04
	Heckklappe	Oberflächenkratzer 5-10cm	251,58	276,74	314,48
	Heckklappe	Oberflächenkratzer >10cm	291,93	321,12	364,91
	Heckklappe	Kratzer < 5cm	380,85	418,94	476,06
	Heckklappe	Kratzer 5-10cm	503,65	554,02	629,56
	Heckklappe	Kratzer > 10cm	583,86	642,25	729,83
	Türgriff Hecktür/Heckklappe	gebrochen/verformt/fehlt	149,13	164,04	186,41
	Heckspoiler oben	gebrochen/verformt	586,78	645,46	733,48
	Heckspoiler oben	Delle < 5cm	400,04	440,04	500,05
	Heckspoiler oben	Delle 5-10cm	599,10	659,01	748,88
	Heckspoiler oben	Delle > 10cm	727,19	799,91	908,99
	Heckspoiler oben	Oberflächenkratzer < 5cm	136,27	149,90	170,34
	Heckspoiler oben	Oberflächenkratzer 5-10cm	668,46	735,31	835,58
	Heckspoiler oben	Oberflächenkratzer >10cm	668,46	735,31	835,58
	Heckspoiler oben	Kratzer < 5cm	272,54	299,79	340,68
	Heckspoiler oben	Kratzer 5-10cm	343,39	377,73	429,24
	Heckspoiler oben	Kratzer > 10cm	376,67	414,34	470,84
	Markenemblem hinten	gebrochen/verformt/fehlt	69,83	76,81	87,29
	Stoßfänger hinten	gebrochen/verformt	868,69	955,56	1085,86
	Stoßfänger hinten	Delle < 5cm	494,54	543,99	618,18
	Stoßfänger hinten	Delle 5-10cm	715,73	787,30	894,66
	Stoßfänger hinten	Delle > 10cm	854,65	940,12	1068,31
	Stoßfänger hinten	Oberflächenkratzer < 5cm	183,27	201,60	229,09
	Stoßfänger hinten	Oberflächenkratzer 5-10cm	229,86	252,85	287,33
	Stoßfänger hinten	Oberflächenkratzer >10cm	235,33	258,86	294,16
	Stoßfänger hinten	Kratzer < 5cm	366,54	403,19	458,18
	Stoßfänger hinten	Kratzer 5-10cm	459,73	505,70	574,66
	Stoßfänger hinten	Kratzer > 10cm	470,65	517,72	588,31
	Zierleiste Stoßfänger hinten	gebrochen/verformt	231,70	254,87	289,63
	Stoßfänger hinten rechts	gebrochen/verformt	868,69	955,56	1085,86
	Stoßfänger hinten rechts	Delle < 5cm	494,54	543,99	618,18
	Stoßfänger hinten rechts	Delle 5-10cm	715,73	787,30	894,66
	Stoßfänger hinten rechts	Delle > 10cm	854,65	940,12	1068,31
	Stoßfänger hinten rechts	Oberflächenkratzer < 5cm	183,27	201,60	229,09
	Stoßfänger hinten rechts	Oberflächenkratzer 5-10cm	229,86	252,85	287,33
	Stoßfänger hinten rechts	Oberflächenkratzer >10cm	235,33	258,86	294,16

Stossfänger hinten rechts	Kratzer < 5cm	229,86	252,85	287,33
Stossfänger hinten rechts	Kratzer 5-10cm	459,73	505,70	574,66
Stossfänger hinten rechts	Kratzer > 10cm	470,65	517,72	588,31
Spoilerlippe hinten	gebrochen/verformt	124,38	136,82	155,48
Spoilerlippe hinten	Delle < 5cm	375,15	412,67	468,94
Spoilerlippe hinten	Delle 5-10cm	557,69	613,46	697,11
Spoilerlippe hinten	Delle > 10cm	685,69	754,26	857,11
Spoilerlippe hinten	Oberflächenkratzer < 5cm	123,58	135,94	154,48
Spoilerlippe hinten	Oberflächenkratzer 5-10cm	141,83	156,01	177,29
Spoilerlippe hinten	Oberflächenkratzer >10cm	162,47	178,72	203,09
Spoilerlippe hinten	Kratzer < 5cm	247,15	271,87	308,94
Spoilerlippe hinten	Kratzer 5-10cm	283,65	312,02	354,56
Spoilerlippe hinten	Kratzer > 10cm	324,94	357,43	406,18
Stossfänger Spoiler hinten	Delle < 5cm	375,18	412,70	468,98
Stossfänger Spoiler hinten	Delle 5-10cm	557,69	613,46	697,11
Stossfänger Spoiler hinten	Delle > 10cm	685,69	754,26	857,11
Stossfänger Spoiler hinten	Oberflächenkratzer < 5cm	123,58	135,94	154,48
Stossfänger Spoiler hinten	Oberflächenkratzer 5-10cm	141,83	156,01	177,29
Stossfänger Spoiler hinten	Oberflächenkratzer >10cm	162,47	178,72	203,09
Stossfänger Spoiler hinten	Kratzer < 5cm	247,15	271,87	308,94
Stossfänger Spoiler hinten	Kratzer 5-10cm	283,65	312,02	354,56
Stossfänger Spoiler hinten	Kratzer > 10cm	324,94	357,43	406,18
Hecktuerscheibe hinten links	gebrochen	154,30	169,73	192,88
Nebelschlussleuchte links	gebrochen	80,27	88,30	100,34
Rückleuchte links	gebrochen	180,64	198,70	225,80
Kennzeichen hinten	gebrochen	35,45	35,45	35,45
Kennzeichen hinten	verformt	35,45	35,45	35,45
Kennzeichen hinten	fehlt	35,45	35,45	35,45
Kennzeichenbeleuchtung hinten	gebrochen	67,73	74,50	84,66
Kennzeichenbeleuchtung hinten	verformt	67,73	74,50	84,66
Kennzeichenbeleuchtung hinten	fehlt	67,73	74,50	84,66
Hecktürscheibe hinten	gebrochen	154,80	170,28	193,50
Hecktürscheibe hinten	verformt	154,80	170,28	193,50
Nebelschlussleuchte rechts	gebrochen	72,38	79,62	90,48
Rückleuchte rechts	gebrochen	180,64	198,70	225,80
Heckscheibe	gebrochen	540,19	594,21	675,24
Abschleppoese Abdeckung	gebrochen	108,94	119,83	136,18
Wischerarm hinten	fehlt	77,49	85,24	96,86
Wischerarm hinten	gebrochen	77,49	85,24	96,86
Wischerarm hinten	verformt	77,49	85,24	96,86
Wischerblatt hinten	fehlt	35,68	39,25	44,60

	Wischerblatt hinten	gebrochen	35,68	39,25	44,60
	Wischerblatt hinten	verformt	35,68	39,25	44,60
	Hecktürverriegelung rechts	gebrochen	108,70	119,57	135,88
	Hecktürverriegelung rechts	verformt	108,70	119,57	135,88
	Hecktürverriegelung rechts	fehlt	108,70	119,57	135,88
	3.Bremsleuchte	gebrochen	106,73	117,40	133,41
	3.Bremsleuchte	fehlt	106,73	117,40	133,41
	Stossfängerecke hinten links	Delle < 5cm	494,54	543,99	618,18
	Stossfängerecke hinten links	Delle 5-10cm	715,72	787,29	894,65
	Stossfängerecke hinten links	Delle > 10cm	854,65	940,12	1068,31
	Stossfängerecke hinten links	Oberflächenkratzer < 5cm	183,27	201,60	229,09
	Stossfängerecke hinten links	Oberflächenkratzer 5-10cm	229,87	252,86	287,34
	Stossfängerecke hinten links	Oberflächenkratzer >10cm	235,33	258,86	294,16
	Stossfängerecke hinten links	Kratzer < 5cm	366,54	403,19	458,18
	Stossfängerecke hinten links	Kratzer 5-10cm	459,73	505,70	574,66
	Stossfängerecke hinten links	Kratzer > 10cm	470,65	517,72	588,31
Innenraum	Teppich Kofferraum	fehlt	219,94	241,93	274,93
	Dachhimmel innen	Schnitt/Riss	619,30	681,23	774,13
	Dachhimmel innen	Brandloch	619,30	681,23	774,13
	Armaturentafel komplett	gebrochen	1179,04	1296,94	1473,80
	Teppich vorn	Brandloch	580,02	638,02	725,03
	Teppich vorn	Schnitt/Riss	580,02	638,02	725,03
	Teppich hinten	Brandloch	602,43	662,67	753,04
	Teppich hinten	Schnitt/Riss	602,43	662,67	753,04
	Fensterheber vorn links	gebrochen	101,03	111,13	126,29
	Fahrersitz Rückenlehne	Brandloch	442,18	486,40	552,73
	Fahrersitz Rückenlehne	Schnitt/Riss	442,18	486,40	552,73
	Fahrersitz Sitzflaeche	Brandloch	369,24	406,16	461,55
	Fahrersitz Sitzfläche	Schnitt/Riss	369,24	406,16	461,55
	Sicherheitsgurt vorn links	gebrochen	241,16	265,28	301,45
	Beifahrersitz Rückenlehne	Brandloch	437,51	481,26	546,89
	Beifahrersitz Rückenlehne	Schnitt/Riss	437,51	481,26	546,89
	Beifahrersitzflaeche	Brandloch	373,46	410,81	466,83
	Beifahrersitzfläche	Schnitt/Riss	373,46	410,81	466,83
	Fensterheber vorn rechts	gebrochen	62,45	68,70	78,06
	Sicherheitsgurt vorn rechts	gebrochen	243,58	267,94	304,48
	Schaltknauf	gebrochen	155,04	170,54	193,80
	Handschuhfach Klappe	gebrochen	179,96	197,96	224,95
	Airbag Abdeckung links	gebrochen	407,71	448,48	509,64

	Türgriff vorn links innen	gebrochen	92,05	101,26	115,06
	Tuergriff hinten links innen	gebrochen	82,45	90,70	103,06
	Zigarettenanzünder	fehlt	33,88	37,27	42,35
	Lichtschalter	gebrochen	55,00	60,50	68,75
	Radio	gebrochen	711,20	782,32	889,00
	Radio	fehlt	711,20	782,32	889,00
	Fensterheber hinten links	gebrochen	62,45	68,70	78,06
	Rücksitz links Rueckenlehne	Brandloch	360,86	396,95	451,08
	Rücksitz links Rückenlehne	Schnitt/Riss	360,86	396,95	451,08
	Rücksitz links Sitzfläche	Brandloch	312,24	343,46	390,30
	Rücksitz links Sitzflaeche	Schnitt/Riss	312,24	343,46	390,30
	Sicherheitsgurt hinten links	gebrochen	232,89	256,18	291,11
	Rücksitz rechts Rückenlehne	Brandloch	360,86	396,95	451,08
	Ruecksitz rechts Rueckenlehne	Schnitt/Riss	360,86	396,95	451,08
	Rücksitz rechts Sitzfläche	Brandloch	668,46	735,31	835,58
	Rücksitz rechts Sitzfläche	Schnitt/Riss	668,46	735,31	835,58
	Fensterheber hinten rechts	gebrochen	62,45	68,70	78,06
	Sicherheitsgurt hinten rechts	gebrochen	232,89	256,18	291,11
	Innen-Rückspiegel	gebrochen	424,77	467,25	530,96
	Airbag Abdeckung rechts	gebrochen	408,88	449,77	511,10
	Türgriff vorn rechts innen	gebrochen	92,05	101,26	115,06
	Tuergriff hinten rechts innen	gebrochen	82,45	90,70	103,06
	Lenkrad	gebrochen	535,63	589,19	669,54
	Lenkrad	fehlt	535,63	589,19	669,54
linke Seite	Tür vorn links	Delle < 5cm	524,22	576,64	655,28
	Tür vorn links	Delle 5-10cm	1000,12	1100,13	1250,15
	Tür vorn links	Delle > 10cm	1425,99	1568,59	1782,49
	Tür vorn links	Oberflächenkratzer < 5cm	198,11	217,92	247,64
	Tür vorn links	Oberflächenkratzer 5-10cm	372,06	409,27	465,08
	Tür vorn links	Oberflächenkratzer >10cm	521,00	573,10	651,25
	Tür vorn links	Kratzer < 5cm	396,22	435,84	495,28
	Tür vorn links	Kratzer 5-10cm	744,12	818,53	930,15
	Tür vorn links	Kratzer > 10cm	1041,99	1146,19	1302,49
	Radhausverkleidung v	fehlt	122,72	134,99	153,40
	Zierleiste Tür vorn links	gebrochen	172,88	190,17	216,10
	Blinker vorn links	gebrochen	65,09	71,60	81,36
	Innenkotflügel Vorn	gebrochen	39,58	43,54	49,48
	Tuerscheibe vorn links	gebrochen	146,75	161,43	183,44
	Kotflügel vorn links	Delle < 5cm	435,79	479,37	544,74
	Kotflügel vorn links	Delle 5-10cm	856,67	942,34	1070,84

Kotflügel vorn links	Delle > 10cm	1234,04	1357,44	1542,55
Kotflügel vorn links	Oberflächenkratzer < 5cm	153,90	169,29	192,38
Kotflügel vorn links	Oberflächenkratzer 5-10cm	300,33	330,36	375,41
Kotflügel vorn links	Oberflächenkratzer >10cm	424,95	467,45	531,19
Kotflügel vorn links	Kratzer < 5cm	307,79	338,57	384,74
Kotflügel vorn links	Kratzer 5-10cm	600,67	660,74	750,84
Kotflügel vorn links	Kratzer > 10cm	849,89	934,88	1062,36
B-Säule links	Delle < 5cm	460,65	506,72	575,81
B-Säule links	Delle 5-10cm	679,94	747,93	849,93
B-Säule links	Delle > 10cm	847,30	932,03	1059,13
B-Säule links	Oberflächenkratzer < 5cm	166,33	182,96	207,91
B-Säule links	Oberflächenkratzer 5-10cm	211,97	233,17	264,96
B-Säule links	Oberflächenkratzer >10cm	231,65	254,82	289,56
B-Säule links	Kratzer < 5cm	332,65	365,92	415,81
B-Säule links	Kratzer 5-10cm	423,94	466,33	529,93
B-Säule links	Kratzer > 10cm	463,30	509,63	579,13
A-Säule links	Delle < 5cm	454,08	499,49	567,60
A-Säule links	Delle 5-10cm	664,75	731,23	830,94
A-Säule links	Delle > 10cm	821,89	904,08	1027,36
A-Säule links	Oberflächenkratzer < 5cm	163,04	179,34	203,80
A-Säule links	Oberflächenkratzer 5-10cm	204,38	224,82	255,48
A-Säule links	Oberflächenkratzer >10cm	218,95	240,85	273,69
A-Säule links	Kratzer < 5cm	326,08	358,69	407,60
A-Säule links	Kratzer 5-10cm	408,75	449,63	510,94
A-Säule links	Kratzer > 10cm	437,89	481,68	547,36
Tankverschluss links	gebrochen	31,19	34,31	38,99
Tankverschluss links	fehlt	31,19	34,31	38,99
Tankklappe links	gebrochen	201,53	221,68	251,91
Tankklappe links	fehlt	201,53	221,68	251,91
Aussenspiegelverkleidung links	Delle < 5cm	149,57	164,53	186,96
Aussenspiegelverkleidung links	Delle 5-10cm	149,57	164,53	186,96
Aussenspiegelverkleidung links	Delle > 10cm	149,57	164,53	186,96
Aussenspiegelverkleidung links	Oberflächenkratzer < 5cm	149,57	164,53	186,96
Aussenspiegelverkleidung links	Oberflächenkratzer 5-10cm	149,57	164,53	186,96
Aussenspiegelverkleidung links	Oberflächenkratzer >10cm	149,57	164,53	186,96
Aussenspiegelverkleidung links	Kratzer < 5cm	149,57	164,53	186,96
Aussenspiegelverkleidung links	Kratzer 5-10cm	149,57	164,53	186,96
Aussenspiegelverkleidung links	Kratzer > 10cm	149,57	164,53	186,96
Aussenspiegel links	gebrochen	240,62	264,68	300,78
Spiegelglas Aussenspiegel links	gebrochen	78,02	85,82	97,53
A-Säule Verkleidung links	Delle < 5cm	84,54	92,99	105,68
A-Säule Verkleidung links	Delle 5-10cm	84,54	92,99	105,68

A-Säule Verkleidung links	Delle > 10cm	84,54	92,99	105,68
A-Säule Verkleidung links	Oberflächenkratzer < 5cm	84,54	92,99	105,68
A-Säule Verkleidung links	Oberflächenkratzer 5-10cm	84,54	92,99	105,68
A-Säule Verkleidung links	Oberflächenkratzer >10cm	84,54	92,99	105,68
A-Säule Verkleidung links	Kratzer < 5cm	84,54	92,99	105,68
A-Säule Verkleidung links	Kratzer 5-10cm	84,54	92,99	105,68
A-Säule Verkleidung links	Kratzer > 10cm	84,54	92,99	105,68
Spiegelbinker links	gebrochen	180,66	198,73	225,83
C-Säule links	Delle < 5cm	278,62	306,48	348,28
C-Säule links	Delle 5-10cm	278,62	306,48	348,28
C-Säule links	Delle > 10cm	278,62	306,48	348,28
C-Säule links	Oberflächenkratzer < 5cm	278,62	306,48	348,28
C-Säule links	Oberflächenkratzer 5-10cm	278,62	306,48	348,28
C-Säule links	Oberflächenkratzer >10cm	278,62	306,48	348,28
C-Säule links	Kratzer < 5cm	278,62	306,48	348,28
C-Säule links	Kratzer 5-10cm	278,62	306,48	348,28
C-Säule links	Kratzer > 10cm	278,62	306,48	348,28
Seitenwand hinten links	Delle < 5cm	518,77	570,65	648,46
Seitenwand hinten links	Delle 5-10cm	963,92	1060,31	1204,90
Seitenwand hinten links	Delle > 10cm	1376,95	1514,65	1721,19
Seitenwand hinten links	Oberflächenkratzer < 5cm	195,38	214,92	244,23
Seitenwand hinten links	Oberflächenkratzer 5-10cm	355,46	391,01	444,33
Seitenwand hinten links	Oberflächenkratzer >10cm	992,92	1092,21	1241,15
Seitenwand hinten links	Kratzer < 5cm	390,77	429,85	488,46
Seitenwand hinten links	Kratzer 5-10cm	710,92	782,01	888,65
Seitenwand hinten links	Kratzer > 10cm	992,97	1092,27	1241,21
Schiebetür links	Delle < 5cm	549,12	604,03	686,40
Schiebetür links	Delle 5-10cm	1078,54	1186,39	1348,18
Schiebetür links	Delle > 10cm	1590,98	1750,08	1988,73
Schiebetür links	Oberflächenkratzer < 5cm	223,36	245,70	279,20
Schiebetür links	Oberflächenkratzer 5-10cm	436,87	480,56	546,09
Schiebetür links	Oberflächenkratzer >10cm	641,89	706,08	802,36
Schiebetür links	Kratzer < 5cm	446,72	491,39	558,40
Schiebetür links	Kratzer 5-10cm	873,74	961,11	1092,18
Schiebetür links	Kratzer > 10cm	1283,78	1412,16	1604,73
Schiebetürscheibe links	gebrochen	345,64	380,20	432,05
Radhausverkleidung hinten links	fehlt	122,72	134,99	153,40
Tür hinten links	Delle < 5cm	489,29	538,22	611,61
Tür hinten links	Delle 5-10cm	943,25	1037,58	1179,06
Tür hinten links	Delle > 10cm	1368,44	1505,28	1710,55
Tür hinten links	Oberflächenkratzer < 5cm	180,64	198,70	225,80
Tür hinten links	Oberflächenkratzer 5-10cm	343,63	377,99	429,54
Tür hinten links	Oberflächenkratzer >10cm	492,22	541,44	615,28
Tür hinten links	Kratzer < 5cm	361,29	397,42	451,61
Tür hinten links	Kratzer 5-10cm	687,25	755,98	859,06
Tür hinten links	Kratzer > 10cm	984,44	1082,88	1230,55

	Türgriff hinten links	gebrochen	176,44	194,08	220,55
	Türscheibe hinten links	gebrochen	154,30	169,73	192,88
	Innenkotflügel hinten	gebrochen	59,82	65,80	74,78
	Kotflügel hinten links	Delle < 5cm	518,77	570,65	648,46
	Kotflügel hinten links	Delle 5-10cm	966,92	1063,61	1208,65
	Kotflügel hinten links	Delle > 10cm	1376,97	1514,67	1721,21
	Kotflügel hinten links	Oberflächenkratzer < 5cm	195,38	214,92	244,23
	Kotflügel hinten links	Oberflächenkratzer 5-10cm	710,92	782,01	888,65
	Kotflügel hinten links	Oberflächenkratzer >10cm	496,49	546,14	620,61
	Kotflügel hinten links	Kratzer < 5cm	390,77	429,85	488,46
	Kotflügel hinten links	Kratzer 5-10cm	668,46	735,31	835,58
	Kotflügel hinten links	Kratzer > 10cm	992,97	1092,27	1241,21
	Seitenblinker/Seitenreflektor links	gebrochen	26,44	29,08	33,05
Räder/Reifen	Notrad	gebrochen	127,62	140,38	159,53
	Notrad	Schnitt/Riss	127,62	140,38	159,53
	Notrad	Loch	127,62	140,38	159,53
	Notrad	fehlt	127,62	140,38	159,53
	Alu Radnabe vorn links	gebrochen	64,37	70,81	80,46
	Alufelge vorn links	gebrochen	300,10	330,11	375,13
	Alufelge vorn links	Kratzer < 5cm	116,76	128,44	145,95
	Alufelge vorn links	Kratzer > 5cm	131,67	144,84	164,59
	Reifen vorn links	Schnitt/Riss	129,08	141,99	161,35
	Reifenvorn links	Loch	129,08	141,99	161,35
	Radkappe vorn links	gebrochen	31,58	34,74	39,48
	Radkappe vorn links	fehlt	31,58	34,74	39,48
	Stahlfelge vorn links	gebrochen	300,10	330,11	375,13
	Stahlfelge vorn links	Kratzer < 5cm	116,76	128,44	145,95
	Stahlfelge vorn links	Kratzer > 5cm	131,67	144,84	164,59
	Alu Radnabe vorn rechts	gebrochen	64,37	70,81	80,46
	Alufelge vorn rechts	gebrochen	300,10	330,11	375,13
	Alufelge vorn rechts	Kratzer < 5cm	116,76	128,44	145,95
	Alufelge vorn rechts	Kratzer > 5cm	131,67	144,84	164,59
	Stahlfelge vorn rechts	gebrochen	300,10	330,11	375,13
	Stahlfelge vorn rechts	Kratzer < 5cm	116,76	128,44	145,95
	Stahlfelge vorn rechts	Kratzer > 5cm	131,67	144,84	164,59
	Reifen vorn rechts	Schnitt/Riss	129,08	141,99	161,35
	Reifen vorn rechts	Loch	129,08	141,99	161,35
	Radkappe vorn rechts	gebrochen	31,58	34,74	39,48
	Radkappe vorn rechts	fehlt	31,58	34,74	39,48
	Reifen hinten links	Schnitt/Riss	129,08	141,99	161,35
	Reifen hinten links	Loch	129,08	141,99	161,35
	Alufelge hinten links	gebrochen	300,10	330,11	375,13
	Alufelge hinten links	Kratzer < 5cm	116,76	128,44	145,95
	Alufelge hinten links	Kratzer > 5cm	131,67	144,84	164,59
	Radkappe hinten links	gebrochen	31,58	34,74	39,48
Radkappe hinten links	fehlt	31,58	34,74	39,48	
Stahlfelge hinten links	gebrochen	300,10	330,11	375,13	
Stahlfelge hinten links	Kratzer < 5cm	116,76	128,44	145,95	

	Stahlfelge hinten links	Kratzer > 5cm	131,67	144,84	164,59
	Alufelge hinten rechts	gebrochen	300,10	330,11	375,13
	Alufelge hinten rechts	Kratzer < 5cm	116,76	128,44	145,95
	Alufelge hinten rechts	Kratzer > 5cm	131,67	144,84	164,59
	Reifen hinten rechts	Schnitt/Riss	129,08	141,99	161,35
	Reifen Hinten rechts	Loch	129,08	141,99	161,35
	Radkappe hinten rechts	gebrochen	31,58	34,74	39,48
	Radkappe hinten rechts	fehlt	31,58	34,74	39,48
	Stahlfelge hinten rechts	gebrochen	300,10	330,11	375,13
	Stahlfelge hinten rechts	Kratzer < 5cm	116,76	128,44	145,95
	Stahlfelge hinten rechts	Kratzer > 5cm	131,67	144,84	164,59
	Radhausverkleidung v	fehlt	122,72	134,99	153,40
rechte Seite	Tür vorn rechts	Delle < 5cm	524,22	576,64	655,28
	Tür vorn rechts	Delle 5-10cm	1000,12	1100,13	1250,15
	Tür vorn rechts	Delle > 10cm	1425,99	1568,59	1782,49
	Tür vorn rechts	Oberflächenkratzer < 5cm	198,11	217,92	247,64
	Tür vorn rechts	Oberflächenkratzer 5-10cm	372,06	409,27	465,08
	Tür vorn rechts	Oberflächenkratzer >10cm	521,00	573,10	651,25
	Tür vorn rechts	Kratzer < 5cm	396,22	435,84	495,28
	Tür vorn rechts	Kratzer 5-10cm	744,12	818,53	930,15
	Tür vorn rechts	Kratzer > 10cm	1041,99	1146,19	1302,49
	Türgriff vorn rechts	gebrochen	176,42	194,06	220,53
	Zierleiste Tür vorn rechts	gebrochen	180,07	198,08	225,09
	Blinker vorn rechts	gebrochen	65,09	71,60	81,36
	Innenkotflügel vorn rechts	gebrochen	39,58	43,54	49,48
	Tuerscheibe vorn rechts	gebrochen	146,75	161,43	183,44
	Kotflügel vorn rechts	Delle < 5cm	435,79	479,37	544,74
	Kotflügel vorn rechts	Delle 5-10cm	856,67	942,34	1070,84
	Kotflügel vorn rechts	Delle > 10cm	1234,04	1357,44	1542,55
	Kotflügel vorn rechts	Oberflächenkratzer < 5cm	153,90	169,29	192,38
	Kotflügel vorn rechts	Oberflächenkratzer 5-10cm	300,33	330,36	375,41
	Kotflügel vorn rechts	Oberflächenkratzer >10cm	424,95	467,45	531,19
	Kotflügel vorn rechts	Kratzer < 5cm	307,79	338,57	384,74
	Kotflügel vorn rechts	Kratzer 5-10cm	600,67	660,74	750,84
	Kotflügel vorn rechts	Kratzer > 10cm	849,89	934,88	1062,36
	Radhausverkleidung h	fehlt	122,72	134,99	153,40
	Tür hinten rechts	Delle < 5cm	489,29	538,22	611,61
	Tür hinten rechts	Delle 5-10cm	943,25	1037,58	1179,06
	Tür hinten rechts	Delle > 10cm	1368,44	1505,28	1710,55
	Tür hinten rechts	Oberflächenkratzer < 5cm	180,64	198,70	225,80
	Tür hinten rechts	Oberflächenkratzer 5-10cm	343,63	377,99	429,54
	Tür hinten rechts	Oberflächenkratzer >10cm	492,22	541,44	615,28
	Tür hinten rechts	Kratzer < 5cm	361,29	397,42	451,61

Tür hinten rechts	Kratzer 5-10cm	687,25	755,98	859,06
Tür hinten rechts	Kratzer > 10cm	984,44	1082,88	1230,55
Türgriff hinten rechts	gebrochen	176,44	194,08	220,55
Türscheibe hinten rechts	gebrochen	154,30	169,73	192,88
Innenkotfluegel Hinten rechts	gebrochen	59,82	65,80	74,78
Kotflügel Hinten rechts	Delle < 5cm	518,77	570,65	648,46
Kotflügel Hinten rechts	Delle 5-10cm	966,92	1063,61	1208,65
Kotflügel Hinten rechts	Delle > 10cm	1376,97	1514,67	1721,21
Kotflügel Hinten rechts	Oberflächenkratzer < 5cm	195,38	214,92	244,23
Kotflügel Hinten rechts	Oberflächenkratzer 5-10cm	710,92	782,01	888,65
Kotflügel Hinten rechts	Oberflächenkratzer >10cm	496,49	546,14	620,61
Kotflügel Hinten rechts	Kratzer < 5cm	390,77	429,85	488,46
Kotflügel Hinten rechts	Kratzer 5-10cm	668,46	735,31	835,58
Kotflügel Hinten rechts	Kratzer > 10cm	992,97	1092,27	1241,21
Spiegel blinker rechts	gebrochen	180,64	198,70	225,80
B-Säule rechts	Delle < 5cm	460,65	506,72	575,81
B-Säule rechts	Delle 5-10cm	679,94	747,93	849,93
B-Säule rechts	Delle > 10cm	847,30	932,03	1059,13
B-Säule rechts	Oberflächenkratzer < 5cm	166,33	182,96	207,91
B-Säule rechts	Oberflächenkratzer 5-10cm	211,97	233,17	264,96
B-Säule rechts	Oberflächenkratzer >10cm	231,65	254,82	289,56
B-Säule rechts	Kratzer < 5cm	332,65	365,92	415,81
B-Säule rechts	Kratzer 5-10cm	423,94	466,33	529,93
B-Säule rechts	Kratzer > 10cm	463,30	509,63	579,13
A-Säule rechts	Delle < 5cm	454,08	499,49	567,60
A-Säule rechts	Delle 5-10cm	664,75	731,23	830,94
A-Säule rechts	Delle > 10cm	821,89	904,08	1027,36
A-Säule rechts	Oberflächenkratzer < 5cm	163,04	179,34	203,80
A-Säule rechts	Oberflächenkratzer 5-10cm	204,38	224,82	255,48
A-Säule rechts	Oberflächenkratzer >10cm	218,95	240,85	273,69
A-Säule rechts	Kratzer < 5cm	326,08	358,69	407,60
A-Säule rechts	Kratzer 5-10cm	408,75	449,63	510,94
A-Säule rechts	Kratzer > 10cm	437,89	481,68	547,36
Tankverschluss rechts	gebrochen	31,19	34,31	38,99
Tankverschluss rechts	fehlt	31,19	34,31	38,99
Tankklappe rechts	gebrochen	201,53	221,68	251,91
Tankklappe rechts	fehlt	201,53	221,68	251,91
Aussenspiegelverkleid	Delle < 5cm	149,57	164,53	186,96
Aussenspiegelverkleid	Delle 5-10cm	149,57	164,53	186,96
Aussenspiegelverkleid	Delle > 10cm	149,57	164,53	186,96
Aussenspiegelverkleid	Oberflächenkratzer < 5cm	149,57	164,53	186,96
Aussenspiegelverkleid	Oberflächenkratzer 5-10cm	149,57	164,53	186,96
Aussenspiegelverkleid	Oberflächenkratzer >10cm	149,57	164,53	186,96

Aussenspiegelverkleidung	Kratzer < 5cm	149,57	164,53	186,96
Aussenspiegelverkleidung	Kratzer 5-10cm	149,57	164,53	186,96
Aussenspiegelverkleidung	Kratzer > 10cm	149,57	164,53	186,96
Aussenspiegel rechts	gebrochen	240,62	264,68	300,78
Spiegelglas Aussenspiegel	gebrochen	78,02	85,82	97,53
A-Säule Verkleidung rechts	Delle < 5cm	84,54	92,99	105,68
A-Säule Verkleidung rechts	Delle 5-10cm	84,54	92,99	105,68
A-Säule Verkleidung rechts	Delle > 10cm	84,54	92,99	105,68
A-Säule Verkleidung rechts	Oberflächenkratzer < 5cm	84,54	92,99	105,68
A-Säule Verkleidung rechts	Oberflächenkratzer 5-10cm	84,54	92,99	105,68
A-Säule Verkleidung rechts	Oberflächenkratzer >10cm	84,54	92,99	105,68
A-Säule Verkleidung rechts	Kratzer < 5cm	84,54	92,99	105,68
A-Säule Verkleidung rechts	Kratzer 5-10cm	84,54	92,99	105,68
A-Säule Verkleidung rechts	Kratzer > 10cm	84,54	92,99	105,68
C-Säule rechts	Delle unter 5cm	278,62	306,48	348,28
C-Säule rechts	Delle 5-10cm	278,62	306,48	348,28
C-Säule rechts	Delle über 10cm	278,62	306,48	348,28
C-Säule rechts	Oberflächenkratzer unter 5cm	278,62	306,48	348,28
C-Säule rechts	Oberflächenkratzer 5cm bis 10cm	278,62	306,48	348,28
C-Säule rechts	Oberflächenkratzer über 10cm	278,62	306,48	348,28
C-Säule rechts	Kratzer unter 5cm	278,62	306,48	348,28
C-Säule rechts	Kratzer 5-10cm	278,62	306,48	348,28
C-Säule rechts	Kratzer über 10cm	278,62	306,48	348,28
Seitenwand hinten rechts	Delle unter 5cm	518,77	570,65	648,46
Seitenwand hinten rechts	Delle 5-10cm	963,92	1060,31	1204,90
Seitenwand hinten rechts	Delle über 10cm	1376,95	1514,65	1721,19
Seitenwand hinten rechts	Oberflächenkratzer unter 5cm	195,38	214,92	244,23
Seitenwand hinten rechts	Oberflächenkratzer 5cm bis 10cm	355,46	391,01	444,33
Seitenwand hinten rechts	Oberflächenkratzer über 10cm	992,92	1092,21	1241,15
Seitenwand hinten rechts	Kratzer unter 5cm	390,77	429,85	488,46
Seitenwand hinten rechts	Kratzer 5-10cm	710,92	782,01	888,65
Seitenwand hinten rechts	Kratzer über 10cm	992,97	1092,27	1241,21
Schiebetür rechts	Delle unter 5cm	549,12	604,03	686,40
Schiebetür rechts	Delle 5-10cm	1078,54	1186,39	1348,18
Schiebetür rechts	Delle über 10cm	1590,98	1750,08	1988,73
Schiebetür rechts	Oberflächenkratzer unter 5cm	223,36	245,70	279,20
Schiebetür rechts	Oberflächenkratzer 5cm bis 10cm	436,87	480,56	546,09
Schiebetür rechts	Oberflächenkratzer über 10cm	641,89	706,08	802,36
Schiebetür rechts	Kratzer unter 5cm	446,72	491,39	558,40
Schiebetür rechts	Kratzer 5-10cm	873,74	961,11	1092,18
Schiebetür rechts	Kratzer über 10cm	1283,78	1412,16	1604,73
Schiebetürscheibe rechts	gebrochen	345,64	380,20	432,05
Seitenblinker/Seitenreflektor	gebrochen	26,44	29,08	33,05